

Klass	2
HI No	20
UN	3163

LAST**Vedelgaas, lämmatav****Ainete nimetused: ***

- Värvitu veeldatud gaas.
- Lõhnata.

OHU TÜÜP

- Gaas võib ilma hoiatamata muutuda lämmatavaks, kui ta asendab õhus oleva hapniku.
- Kontakt vedelgaasiga tekitab külma põletust: nahale, silmadele.
- Laguneb põlemisel: tekivad toksilised aurud.
- Mahavalgunud vedelik on väga madala temperatuuriga ja aurub kiiresti.
- Kuumutamisel rõhk tõuseb, millega võib kaasneda purunemine.
- Õhust raskem gaas, levib maapinnal.
- Niiske õhuga kokkupuutel tekib udu.

INDIVIDUAALNE KAITSE

- Kaitseprillid või näokate.
- Kerge kaitseriietus.
- Kaitsekindad.
- Kaitsejalanõud.

PÄÄSTEVAHENDID

- Pole rakendatav.

JUHI ÜLDINE TEGUTSEMINE

- Seiska mootor.
- Lahtine tuli ja suitsetamine keelatud.
- Märgistage tee püstiseisva hoiatusmärgiga ja hoiatage teisi teel liiklejaid või möödakäijaid.
- Hoia inimesed ohupiirkonnast eemale. Seisa pealetuult.
- Teatage politseisse või tuletõrjesse nii ruttu kui võimalik.

JUHI LISA- JA/VÕI SPETSIAALNE TEGUTSEMINE

- Tegutsemine lubatud ennast hädaohu seadmata.
- Ohu puudumisel peata lekked.
- Võimalda aurumist.
- Väldi otsest kontakti ainega.
- Hoiata kõiki kanalisatsioonisüsteemis, keldrites ja šahtides viibijaid: Lämbumisohu.

TULEKAHJU (informatsioon juhile tulekahju puhul)

- Ärge üritage kustutada laadungis tekkinud tulekahju.

ESMAABI

- Pöördu arsti poole, kui kellelgi on sümptome, mis vihjavad sissehingamisele või kontaktile naha või silmadega.
- Kontakti puhul vedelikuga sulata külmunud kohad veega, seejärel vabasta end ettevaatlikult riietest.

TÄIENDAV INFORMATSIOON HÄDAABITEENISTUSTELE

- Auru summutamiseks kasuta veejuga.
- Tulekahju korral jahuta konteinereid veega.

Lisainformatsioon

Bang & Bonsomer Eesti AS
 Järvevana Road 9F
 11314 TALLINN
 ESTONIA

HÄDAABITELEFON: +372-6556046